

## ONAC ACREDITA A:

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ  
DE GARZON S.A.S.

NIT. 900.360.595-9

Calle 4 No. 11 - 60, Garzón, Huila, Colombia

La acreditación de este Organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

## ISO/IEC 17020:2012

Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 10-OIN-066

Fecha publicación  
del Otorgamiento:

2010-11-08

Fecha de Renovación:

2018-11-08


Fecha publicación  
última actualización:

2022-06-30

Fecha de vencimiento:

2023-11-07

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](http://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Director Ejecutivo

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE GARZON S.A.S.  
 10-OIN-066  
 ACREDITACIÓN ISO/IEC 17020:2012  
 Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo	
A	Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en vehículos automotores.				NTC 5375: 2012	
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección	
	Clase	No. de líneas	Tipo de línea	Tipo de vehículo	Instalada	Efectiva
<b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE GARZON</b> C 4 11 60 Garzón, Huila, Colombia.	A	1	Motocicletas	Motocicleta 2T Motocicleta 4T	10 motocicletas por hora	7 motocicletas por hora