

ONAC ACREDITA A:

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
VILLA DEL ROSARIO S.A.S.

NIT. 900.427.322-5

Km 1+460 Anillo Vial Oriental sector Sabana de
los Trapiches, Villa del Rosario, Norte de
Santander, Colombia

La acreditación de este Organismo de Evaluación de la
Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos
especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17020:2012

Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de
organismos que realizan la inspección

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el
anexo de este certificado, identificado con el código:

11-OIN-031

Fecha publicación
del Otorgamiento:

2011-09-28

Fecha de Renovación:

2019-09-28

Fecha publicación
última actualización:

2023-03-02

Fecha de vencimiento:

2024-09-27

La vigencia de este certificado
puede ser verificada en
[onac.org.co/directorio-de-acred-
itados/buscador-por-organismo](http://onac.org.co/directorio-de-acred-
itados/buscador-por-organismo)
o escaneando el código QR



Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR VILLA DEL ROSARIO S.A.S.

11-OIN-031

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo	
A	Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en vehículos automotores.				NTC 5375: 2012	
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección	
	Clase	No. de líneas	Tipo de línea	Tipo de vehículo	Instalada	Efectiva
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR VILLA DEL ROSARIO S.A.S. Km 1 + 460 Anillo Vial Oriental Sector la Sabana de los trapiches, Villa del Rosario, Norte de Santander Colombia.	D	1	Motocicletas	Motocicleta 4T	12 motocicletas por hora	6 motocicletas por hora
		1	Mixta	Vehículos livianos Pesado rígido	12 vehículos livianos por hora o 6 pesados por hora.	11 vehículos livianos por hora o 5 pesados por hora