ONAC ACREDITADO

ONAC

ONAC ACREDITA A:

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE S A S SIGLA: CDA. RODAMONTE S A S

NIT. 901.097.588-3

Vrd Susagua Parte Baja, Cogua, Cundinamarca, Colombia

La acreditación de este Organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17020:2012

Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

18-OIN-077

Fecha publicación del Otorgamiento:	2019-04-29
Fecha de Renovación:	2022-04-29
Fecha publicación última actualización:	2022-11-08
Fecha de vencimiento:	2027-04-28

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR

Alejandro Giraldo

Director Ejecutivo

FR 3.5.3-03 V5 Aprobado 2021-09-01

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE S A S SIGLA: CDA. RODAMONTE S A S
18-OIN-077
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17020:2012
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	**Campo de Inspección**				**Documento Normativo**	
A	Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en vehículos automotores.				NTC 5375: 2012	
Sede	**Rango de Inspección**				**Capacidad de Inspección**	
	Clase	**No. de líneas**	**Tipo de línea**	**Tipo de vehículo**	**Instalada**	**Efectiva**
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE SAS. Vereda Susagua Parte Baja Cogua, Cundinamarca, Colombia.	D	1	Mixta	Vehículo liviano Pesado rígido	12 vehículos livianos o 6 vehículos pesados por hora.	6 vehículos livianos o 3 vehículos pesados por hora.
		1	Motocicletas	Motocicletas 4T	6 vehículos por hora	3 vehículos por hora