



## ONAC ACREDITA A:

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR  
PREVIMAX S.A.S.

NIT. 901.268.530-1

CARRERA 14 NRO 27 – 32, NUEVO MEJICO  
MOLINOS, Pereira, Risaralda, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

### ISO/IEC 17020:2012

Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 20-CDA-086

Fecha de publicación  
del Otorgamiento:

2021-05-07

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación  
última actualización:


2023-10-24

Fecha de vencimiento:

2024-05-06

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



  
Director Ejecutivo

# ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PREVIMAX S.A.S.

20-CDA-086

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo	
A	Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en vehículos automotores.				NTC 5375: 2012	
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección	
	Clase	No. de líneas	Tipo de línea	Tipo de vehículo	Instalada	Efectiva
CDA PREVIMAX S.A.S.  CARRERA 14 NRO 27 - 32 - Nuevo Méjico O Los Molinos, Pereira, Risaralda, Colombia.	B	1	Motocicletas	Motocicleta 4T	6 vehículos por hora	6 vehículos por hora
	B	1	Livianos	Vehículo liviano	5 vehículos por hora	5 vehículos por hora