



## **ONAC ACREDITA A:**

CDA PARQUE VICTORIA S.A.S.

NIT. 901.478.027-9

Calle 17 No. 12-43, Pereira, Risaralda, Colombia

La acreditación de este Organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

## ISO/IEC 17020:2012

Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

22-CDA-012

Fecha publicación del Otorgamiento:

2022-08-16

Fecha de Renovación:

Fecha publicación última actualización:

2025-08-15

Fecha de vencimiento:

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acred itados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



flefandus Giraldo



## **ANEXO DEL CERTIFICADO**

CDA PARQUE VICTORIA S.A.S 22-CDA-012

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

	Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo	
	А	Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en vehículos automotores.				NTC 5375: 2012	
	Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección	
		Clase	No. de líneas	Tipo de línea	Tipo de vehículo	Instalada	Efectiva
	CDA PARQUE VICTORIA S.A.S.	А	1	Motocicletas	Motocicletas 2T Motocicletas 4T	6 motocicletas por hora	6 motocicletas por hora
	C 17 12 43 Pereira, Risaralda, Colombia						

