



ONAC ACREDITA A:

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
AUTOFULL S.A.S. SIGLA CDA AUTOFULL
S.A.S.

NIT. 901.577.616-1

Calle 50 No. 66 20, Medellín, Antioquia,
Colombia

La acreditación de este Organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17020:2012

Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

22-CDA-037

Fecha publicación
del Otorgamiento:

2022-07-05

Fecha de Renovación:


Fecha publicación
última actualización:

Fecha de vencimiento:

2025-07-04

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR




Director Ejecutivo

EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC

INFORMA QUE:

En atención a la solicitud voluntaria realizada por el Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC identificado con código de acreditación **22-CDA-037**, se informa que las líneas de alcance relacionadas a continuación, las cuales hacen parte del alcance otorgado, se encuentran en estado **suspendido voluntariamente**, por lo cual, mientras esta suspensión se encuentre publicada en la página web, el OEC no podrá prestar actividades de evaluación bajo la condición de acreditado para dicho alcance. Esta suspensión tendrá efecto a partir de la fecha informada en la sección observaciones del siguiente link <https://onac.org.co/directorio3/index.php/acreditaciones/22-CDA-037>

Se aclara para todos los efectos que, el alcance de acreditación que no se encuentra incluido en este comunicado, se encuentra en estado vigente y acreditado, y en consecuencia, el OEC puede ofrecer sus servicios de evaluación de la conformidad bajo la condición de acreditado

ALCANCE A SUSPENDER

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo	
A	Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en vehículos automotores.				NTC 5375: 2012	
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección	
	Clase	No. de líneas	Tipo de línea	Tipo de vehículo	Instalada	Efectiva
CDA AUTOFULL COLOMBIA No. 2 Calle 50 No. 66-20 Medellín Colombia.	B	1	Motocicletas	Motocicleta 2T	8 motocicletas por hora	8 motocicletas por hora



ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOFULL S.A.S. SIGLA CDA AUTOFULL S.A.S.

22-CDA-037

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo	
A	Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en vehículos automotores.				NTC 5375: 2012	
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección	
	Clase	No. de líneas	Tipo de línea	Tipo de vehículo	Instalada	Efectiva
CDA AUTOFULL COLOMBIA No. 2 Calle 50 No. 66-20 Medellín, Antioquia, Colombia.	B	1	Motocicletas	Motocicleta 2T Motocicleta 4T	8 motocicletas por hora	8 motocicletas por hora
		1	Livianos	Vehículo liviano	8 vehículos por hora	8 vehículos por hora
CDA AUTOFULL LA 80 No.2 Carrera 81 No. 28-42 Medellín, Antioquia, Colombia.	A	1	Motocicletas	Motocicleta 2T Motocicleta 4T	10 motocicletas por hora	8 motocicletas por hora



ONAC