

## ONAC ACREDITA A:

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE  
RISARALDA S.A.S. SIGLA:  
DIAGNOSTICENTRO S.A.S.**

**NIT. 800.015.260-6  
Avenida de Las Américas Calle 63 No. 19 -  
50, Pereira,  
Risaralda, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

### **NTC-ISO-IEC 17020:2012**

**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE  
DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN**

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 09-OIN-010

|  |            |
|--|------------|
| Fecha de publicación del Otorgamiento:     | 2009-06-01 |
| Fecha de Renovación:                       | 2022-06-01 |
| Fecha de publicación última actualización: | 2023-10-17 |
| Fecha de vencimiento:                      | 2027-05-31 |

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-08-31 23:10:54 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

  
Director Ejecutivo

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S. SIGLA: DIAGNOSTICENTRO S.A.S.  
09-OIN-010

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

| Tipo de Organismo de Inspección   | Campo de Inspección   |               |                 |                | Documento Normativo     |                      |                     |
|---|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| A   | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |               |                 |                | NTC 5375:2012           |                      |                     |
| Sede  | Rango de Inspección   |               |                 |                | Capacidad de Inspección |                      |                     |
|   | Clase   | Tipo de línea | Cantidad líneas | No. de línea   | Tipo de vehículo        | Instalada (por hora) | Efectiva (por hora) |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL RISARALDA<br>AVENIDA DE LAS AMÉRICAS CALLE 63 NO. 19 – 50, PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA, PEREIRA, RISARALDA | D   | MIXTA         | 1               | 1              | Vehículo liviano        | 6                    | 6                   |
|   |   |               |                 |                | Pesado rígido           | 3                    | 3                   |
|   | MOTOCICLETAS  | 1             | 1               | Motocicleta 2T | 10                      | 5                    |                     |
|   |   |               |                 | Motocicleta 4T |                         |                      |                     |