



## ONAC ACREDITA A:

### REVISION PLUS S A

NIT. 900.087.869-1

Av Calle 145 No 99 A 13, Bogotá D.C.,  
Bogotá D.C., Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

#### NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 09-OIN-021

Fecha de publicación  
del Otorgamiento:

2009-03-26

Fecha de Renovación:

2022-03-26

Fecha de publicación  
última actualización:

2025-08-21

Fecha de vencimiento:

2027-03-25

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2026-05-25 22:04:09 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

Director Ejecutivo

# ANEXO DEL CERTIFICADO

REVISION PLUS S A  
 09-OIN-021  
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
REVISION PLUS CDA AVENIDA SUBA AC 145 N 99A 13 - KR 99A 140D 71. BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	12	12
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	12	12

## ANEXO DEL CERTIFICADO

REVISION PLUS S A  
 09-OIN-021  
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
REVISION PLUS CDA CHAPINERO CL 43 N 13-47 - KR 13BIS N 42A-09, BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.	B	LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	5	5

# ANEXO DEL CERTIFICADO

REVISION PLUS S A  
 09-OIN-021  
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
REVISION PLUS CDA DEL MAGDALENA MEDIO CR 12 10 87 – LA SOLEDAD, LA DORADA, CALDAS	D	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	12	5
		MIXTA	1	1	Vehículo liviano	8	8
					Pesado rígido	4	4

## ANEXO DEL CERTIFICADO

REVISION PLUS S A  
 09-OIN-021  
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
REVISION PLUS CDA NORTE AVENIDA CALLE 134 AV CL 134 N 50 54 – CL 134 BIS 50 39 – CL 134 BIS 50 47 – CL 134 BIS 50 53, BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.	B	LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	4	4