



**ONAC ACREDITA A:**  
**INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S**  
NIT. 900.081.626-1  
CL 44 Sur No. 24 B-43, Bogotá D.C.,  
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de publicación del Otorgamiento:	2009-04-14
Fecha de Renovación:	2022-04-14
Fecha de publicación última actualización:	2025-09-11
Fecha de vencimiento:	2027-04-13

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

**NTC-ISO-IEC 17020:2012**

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

**09-OIN-026**

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2026-04-04 06:13:10 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

Director Ejecutivo

## ANEXO DEL CERTIFICADO

INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S  
 09-OIN-026  
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA 44 CL 44 SUR # 24 B 43, BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.	B	LIVIANOS	3	1	Vehículo liviano	8	8
				2	Vehículo liviano	8	8
				3	Vehículo liviano	8	8
		MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	8	8

## ANEXO DEL CERTIFICADO

INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S  
 09-OIN-026  
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MADELENA AC 57 R SUR 64 – 88 / 68 / 98, BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.	D	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	12	7
		MIXTA	2	1	Vehículo liviano	10	10
	2			Pesado rígido	5	5	
	2			Pesado rígido	5	5	
					2	Vehículo liviano	10

## ANEXO DEL CERTIFICADO

INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S  
 09-OIN-026  
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA CARRERA 4 NO. 59 – 98/96, SOACHA, CUNDINAMARCA	D	PESADOS	1	1	Pesado rígido	5	5
					Pesado articulado		
	MIXTA	1	1	Vehículo liviano	12	12	
				Pesado rígido	6	6	
Pesado articulado							

## ANEXO DEL CERTIFICADO

INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S  
 09-OIN-026  
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA DE LA 129 CALLE 129 # 55-24 / 32/28/26, BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	10	9
		LIVIANOS	2	1	Vehículo liviano	9	9
				2	Vehículo liviano	9	9