

## ONAC ACREDITA A:

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR  
OPTIMO SAS SIGLA: CDA OPTIMO SAS**

**NIT. 900.146.208-7**

**Transversal 8 A No. 37 – 114 Lote 1, Neiva,  
Huila, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

### **NTC-ISO-IEC 17020:2012**

**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE  
DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN**

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 09-OIN-074

Fecha de publicación  
del Otorgamiento:

2009-09-23

Fecha de Renovación:

2022-09-23

Fecha de publicación  
última actualización:

2024-03-04

Fecha de vencimiento:

2027-09-22

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2025-02-05 06:44:20 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)



**Director Ejecutivo**

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OPTIMO SAS SIGLA: CDA OPTIMO SAS  
09-OIN-074

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
C.D.A OPTIMO SAS- NEIVA TRANSVERSAL 8 A # 37-114, NEIVA, HUILA	B	LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	12	5
		MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	12	6
					Motocicleta 4T		