



ONAC ACREDITA A:

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S

NIT. 900.277.983-9

Calle 12 No. 8 – 25, Pasto,
Nariño, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

09-OIN-083

Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2009-10-08

Fecha de Renovación:

2022-10-08

Fecha de publicación
última actualización:

2024-03-22

Fecha de vencimiento:

2027-10-07

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-10-26 22:34:10 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)


Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA AV 8 GRANADA AVENIDA 8 NORTE NO. 20 - 32, CALI, VALLE DEL CAUCA	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	2	2
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano		

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA AV SIMON BOLIVAR CALLE 36 NO. 39 A -66, CALI, VALLE DEL CAUCA	D	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	4	4
					Motocicleta 4T		
		MIXTA	1	1	Vehículo liviano	4	4
					Pesado rígido	2	2

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA AVENIDA COLOMBIA CALLE 22 NO 16 - 08 AV COLOMBIA, PASTO, NARIÑO	D	MIXTA	1	1	Vehículo liviano	5	4
					Pesado rígido	2	2
		MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	4	4
					Motocicleta 2T		

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA CALIMA LA 57 CALLE 57 NO. 5 N -14, CALI, VALLE DEL CAUCA	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	3	3
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano		

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S

09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA CAPRI CALLE 5 NO. 77 -15, CALI, VALLE DEL CAUCA	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	6	3
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano		

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA EL INGENIO CALLE 25 NO. 83 C -12, CALI, VALLE DEL CAUCA	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	4	4
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano		

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S

09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA LA 23 BELALCAZAR CALLE 23 # 16 - 25, CALI, VALLE DEL CAUCA	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	2	2
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano		

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA MARIDIAZ CALLE 18 NO. 31 -38/50, PASTO, NARIÑO	B	LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	5	4
		MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	6	4
					Motocicleta 4T		

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S

09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad lineas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA PARQUE BOLIVAR CARRERA 7 NO. 21 -56. PASTO, NARIÑO	A	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	4	4
					Motocicleta 2T		

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA SAN JUAN DE PASTO V.I.P CALLE 12 NO. 7 -97, PASTO, NARIÑO	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	6	4
					Motocicleta 4T		
	LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	4	4	

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SAN JUAN DE PASTO O CDA SAN JUAN DE PASTO CALLE 12 NO. 8 -25, PASTO, NARIÑO	D	LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	4	4
		MIXTA	1	1	Vehículo liviano	4	4
					Pesado rígido	2	2
		MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	6	4
	Motocicleta 4T						