

## ONAC ACREDITA A:

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ  
DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S

NIT. 900.277.983-9  
Calle 12 No. 8 – 25, Pasto,  
Nariño, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

### NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

**09-OIN-083**

Fecha de publicación del Otorgamiento:	2009-10-08
Fecha de Renovación:	2022-10-08
Fecha de publicación última actualización:	2026-02-12
Fecha de vencimiento:	2027-10-07

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2026-06-24 11:12:10 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)



Director Ejecutivo

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S  
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA AV 8 GRANADA AVENIDA 8 NORTE NO. 20 - 32, CALI, VALLE DEL CAUCA	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	2	2
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	2	2

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S

09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA AV SIMON BOLIVAR CL. 36 NO. 39 A 66, CALI, VALLE DEL CAUCA	D	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	4	4
					Motocicleta 4T		
		MIXTA	1	1	Vehículo liviano	4	4
					Pesado rígido	2	2

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S  
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA AVENIDA COLOMBIA CL 22 NO 16 - 08 AV COLOMBIA - AVENIDA COLOMBIA, PASTO, NARIÑO	D	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	4	4
		MIXTA	1	1	Pesado rígido	2	2
					Vehículo liviano	4	4

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S  
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA CALIMA LA 57 CL. 57 NO. 5N 14, CALI, VALLE DEL CAUCA	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	3	3
					Motocicleta 4T		
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	2	2

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S  
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA CAPRI CL. 5 NO. 77 15, CALI, VALLE DEL CAUCA	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	6	4
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano		

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S  
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA EL INGENIO CL 25 NRO 83 C - 12, CALI, VALLE DEL CAUCA	B	LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	4	4
		MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	4	4

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S  
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA LA 23 BELALCAZAR CL 23 # 16 - 25, CALI, VALLE DEL CAUCA	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	2	2
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano		

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S  
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA MARIDIAZ CALLE 18 NO 31-38 - CALLE 18 NO 31-50 - CENTRO, PASTO, NARIÑO	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	6	5
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano		

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S

09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA PARQUE BOLIVAR CR 7 NO. 21-56 - PARQUE BOLÍVAR, PASTO, NARIÑO	A	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	4	4
					Motocicleta 4T		

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S  
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA SAN JUAN DE PASTO V.I.P CALLE 12 NO. 7-97 BARRIO CHAPAL - CHAPAL I, PASTO, NARIÑO	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	6	4
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano		

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S A S SIGLA: COLCDA S A S  
09-OIN-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SAN JUAN DE PASTO O CDA SAN JUAN DE PASTO CALLE 12 NO. 8 - 25 - CHAPAL I, PASTO, NARIÑO	D	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	6	4
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	4	4
		MIXTA	Vehículo liviano	4	4		
			Pesado rígido	2	2		