



## ONAC ACREDITA A:

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REVISION DE  
VEHICULOS AUTOMOTORES CEDITRANS  
S.A. SIGLA: CEDITRANS S.A.

NIT. 900.151.295-8  
CALLE 60 N 7 - 03 SUR / CARRERA 8 SUR N  
58-135, Ibagué,  
Tolima, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

### NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE  
DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 09-OIN-095

Fecha de publicación del Otorgamiento:	2009-10-08
Fecha de Renovación:	2022-10-08
Fecha de publicación última actualización:	2024-04-22
Fecha de vencimiento:	2027-10-07

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-07-17 11:50:04 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

  
Director Ejecutivo

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REVISION DE VEHICULOS AUTOMOTORES CEDITRANS S.A. SIGLA: CEDITRANS S.A.  
09-OIN-095

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA CEDITRANS CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CALLE 60 N 7 - 03 SUR / CARRERA 8 SUR N 58-135, ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO, IBAGUÉ, TOLIMA	D	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	8	6
		MIXTA	1	1	Vehículo liviano	6	6
					Pesado rígido	3	3
	LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	4	4	
				Motocarro 4T			