



## ONAC ACREDITA A:

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR  
ENVISUR S.A.S.**

**NIT. 900.166.571-1**

**Cr 49 No 46A Sur 60, Envigado,  
Antioquia, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

### **NTC-ISO-IEC 17020:2012**

**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN**

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 10-OIN-007

Fecha de publicación  
del Otorgamiento:

2010-05-06

Fecha de Renovación:

2023-05-06

Fecha de publicación  
última actualización:

2024-10-31

Fecha de vencimiento:

2028-05-05

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2026-06-24 10:10:09 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

  
Director Ejecutivo

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ENVISUR S.A.S.  
10-OIN-007  
ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

| Tipo de Organismo de Inspección   | Campo de Inspección   |               |                 |              | Documento Normativo            |                      |                     |
|---|---|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| A   | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |               |                 |              | NTC 5375:2012<br>NTC 6218:2017 |                      |                     |
| Sede  | Rango de Inspección   |               |                 |              | Capacidad de Inspección        |                      |                     |
|   | Clase   | Tipo de línea | Cantidad líneas | No. de línea | Tipo de vehículo               | Instalada (por hora) | Efectiva (por hora) |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ENVISUR<br>CR 49 46A SUR 60, ENVIGADO,<br>ANTIOQUIA |   | MOTOCICLETAS  | 1               | 1            | Motocicleta 4T                 | 10                   | 10                  |
|   |   |               |                 |              | Motocicleta eléctrica          |                      |                     |
|   | D   | MIXTA         | 1               | 1            | Pesado rígido                  | 8                    | 8                   |
|   |   |               |                 |              | Vehículo liviano               |                      |                     |
|   |   |               |                 |              | Motocarro 4T                   |                      |                     |
|   |   |               |                 |              | Motocarro diésel               |                      |                     |
|   |   |               | Cuattrimoto     |              |                                |                      |                     |