

ONAC ACREDITA A:

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
DE GARZON S.A.S.**

**NIT. 900.360.595-9
CALLE 4 NO. 11-60 - El Rosario, Garzón,
Huila, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

NTC-ISO-IEC 17020:2012

**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN**

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

10-OIN-066

Fecha de publicación
del Otorgamiento: 2010-11-08

Fecha de Renovación: 2023-11-08

Fecha de publicación
última actualización: 2023-11-08

Fecha de vencimiento: 2028-11-07

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-07-18 09:58:50 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)


Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE GARZON S.A.S.
10-OIN-066

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

| Tipo de Organismo de Inspección | Campo de Inspección | | | | Documento Normativo | | |
|--|---|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| A | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | | | NTC 5375:2012 | | |
| Sede | Rango de Inspección | | | | Capacidad de Inspección | | |
| | Clase | Tipo de línea | Cantidad líneas | No. de línea | Tipo de vehículo | Instalada (por hora) | Efectiva (por hora) |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE GARZON CALLE 4 NO. 11-60 - EL ROSARIO, GARZÓN, HUILA | A | MOTOCICLETAS | 1 | 1 | Motocicleta 2T | 10 | 8 |
| | | | | | Motocicleta 4T | | |