



### **ONAC ACREDITA A:**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LOS ANDES S.A.S Sigla: CDA DE LOS ANDES S.A.S.

NIT. 900.536.417-3 Carrera 49 55 220, Andes, Antioquia, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

### NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

12-OIN-029

Fecha de publicación del Otorgamiento: 2013-01-25

Fecha de Renovación: 2021-01-25

Fecha de publicación última actualización: 2024-06-07

Fecha de vencimiento: 2026-01-24

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



**Certificado descargado el 2025-10-30 13:16:01** (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

Director Ejecutivo

Reforders Giraldo



## **ANEXO DEL CERTIFICADO**

# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LOS ANDES S.A.S Sigla: CDA DE LOS ANDES S.A.S. 12-OIN-029

# ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012 Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección		Campo de lı	nspección	Documento Normativo			
А	REVISIÓN TÉCNICO	MECÁNICA Y DE EMISI AUTOMO		NTC 5375:2012			
Sede		Rango de Ir	spección	Capacidad de Inspección			
	Clase	Tipo de línea	Cantidad lineas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
C.D.A. DE LOS ANDES CARRERA 49 55 220, ANDES, ANTIOQUIA	В	LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	3	3
		MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	- 6	5
					Motocicleta 4T		





## **ANEXO DEL CERTIFICADO**

# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LOS ANDES S.A.S Sigla: CDA DE LOS ANDES S.A.S. 12-OIN-029

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección		Campo de Ir	nspección	Documento Normativo			
А	REVISIÓN TÉC	NICO MECÁNICA Y DE VEHÍCULOS AU		NTC 5375:2012			
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad lineas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA PINTADA		MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	6	6
AV 30 28 87 Y 28 - 95, LA PINTADA, ANTIOQUIA	А				Motocicleta 4T		

