



ONAC ACREDITA A:

L&L INGENIERIA Y SEGURIDAD S.A.S.

NIT. 901.207.269-2 CRA 8 NRO. 6 – 47, Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

19-OIN-015

Fecha de publicación del Otorgamiento: 2019-05-22

Fecha de Renovación: 2022-05-22

Fecha de publicación última actualización: 2025-06-06

Fecha de vencimiento: 2027-05-21

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2025-10-31 04:14:53 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

Director Ejecutivo (E)



ANEXO DEL CERTIFICADO

L&L INGENIERIA Y SEGURIDAD S.A.S 19-OIN-015 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012 Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección		Campo de	Inspección		Documento Normativo			
А	REVISIÓN TÉCNI		DE EMISIONES CONT JUTOMOTORES	TAMINANTES EN	NTC 5375:2012			
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección			
	Clase	Tipo de línea	Cantidad lineas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)	
CDA GUADALAJARA NORTE					Vehículo liviano	6	6	
CRA 8 20 37 41, GUADALAJARA DE BUGA,	D	MIXTA	1	1	Motocarro 4T			
VALLE DEL CAUCA					Pesado rígido	3	3	





ANEXO DEL CERTIFICADO

L&L INGENIERIA Y SEGURIDAD S.A.S 19-OIN-015

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012 Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección		Campo de Ir	nspección		Documento Normativo			
А	REVISIÓN TÉCN	NICO MECÁNICA Y DE VEHÍCULOS AU		AMINANTES EN	NTC 5375:2012			
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección			
	Clase	Tipo de línea	Cantidad lineas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR GUADALAJARA	А	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	12	12	
CRA 8 NRO. 6 – 47, GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA					Motocicleta 4T			

