



ONAC ACREDITA A:
GRUPO AUTOPOR S.A.S.
NIT. 901.214.167-9
Calle 10 56 44, Medellín,
Antioquia, Colombia

Fecha de publicación del Otorgamiento:	2019-07-30
Fecha de Renovación:	2022-07-30
Fecha de publicación última actualización:	2024-02-05
Fecha de vencimiento:	2027-07-29

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

19-OIN-021

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-07-22 17:26:56 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)


Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

GRUPO AUTOPOR S.A.S.
 19-OIN-021
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA AUTOMAS BARBOSA CALLE 15 19 A 65, BARBOSA, ANTIOQUIA	D	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	6	3
		MIXTA	1	1	Vehículo liviano	8	6
	Motocarro 4T						
	Pesado rígido	4	3				

ANEXO DEL CERTIFICADO

GRUPO AUTOPOR S.A.S.
 19-OIN-021
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo			
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 6282:2018 NTC 5375:2012 NTC 6218:2017			
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección			
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)	
CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10 CALLE 10 NO. 56 - 44, MEDELLÍN, ANTIOQUIA	D	MOTOCICLETAS	1	1	Ciclomotor eléctrico	6	6	
					Motocicleta 4T			
	D	MIXTA	1	1	Vehículo liviano	4	4	
					Pesado rígido	2	2	
	D	LIVIANOS		1	1	Vehículo liviano	6	5
						Motocarro 4T		
							Cuadriciclo	

ANEXO DEL CERTIFICADO

GRUPO AUTOPOR S.A.S.
 19-OIN-021
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA VIA 40 VÍA 40 67 42. BARRANQUILLA, ATLÁNTICO	D	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	6	5
		MIXTA	1	1	Vehículo liviano	8	5
					Pesado rígido	4	2