

## ONAC ACREDITA A:

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR  
CEDIPLUS SOACHA S A S SIGLA: CDA  
CEDIPLUS SOACHA SAS**

**NIT. 901.114.227-3**

**Cr 4 20 # 72 / 76 / 80 / 84 / 88 / 92,  
Soacha,  
Cundinamarca, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

### **NTC-ISO-IEC 17020:2012**

**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE  
DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN**

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 19-OIN-022

Fecha de publicación  
del Otorgamiento:

2019-08-16

Fecha de Renovación:

2022-08-16

Fecha de publicación  
última actualización:

2024-01-26

Fecha de vencimiento:

2027-08-15

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-08-31 23:09:54 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

  
Director Ejecutivo

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CEDIPLUS SOACHA S A S SIGLA: CDA CEDIPLUS SOACHA SAS  
19-OIN-022

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA CEDIPLUS SOACHA KR 4 20 # 72 / 76 / 80 / 84 / 88 / 92. SOACHA, CUNDINAMARCA	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	9	7
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	8	8