



ONAC ACREDITA A:

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CEDIPLUS SOACHA S A S SIGLA: CDA CEDIPLUS SOACHA SAS

NIT. 901.114.227-3 Cr 4 20 # 72 / 76 / 80 / 84 / 88 / 92, Soacha, Cundinamarca, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE <u>REALIZAN LA INSPECCIÓN</u>

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

19-OIN-022

Fecha de publicación	2010 08 16
del Otorgamiento:	2019-08-16

Fecha de Renovación: 2022-08-16

Fecha de publicación última actualización: 2024-01-26

Fecha de vencimiento: 2027-08-15

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2025-10-27 09:27:22 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

Director Ejecutivo

Reforder Giraldo



ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CEDIPLUS SOACHA S A S SIGLA: CDA CEDIPLUS SOACHA SAS 19-OIN-022

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo			
А	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012			
Code	Rango de Inspección			Capacidad de Inspección				
Sede	Clase	Tipo de línea	Cantidad lineas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)	
CDA CEDIPLUS SOACHA	В	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	9	7	
KR 4 20 # 72 / 76 / 80 / 84 / 88 / 92, SOACHA, CUNDINAMARCA		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	8	8	

