

**ONAC ACREDITA A:**

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR  
PLAZA NORTE SAS SIGLA: CDA PLAZA  
NORTE S.A.S.**

**NIT. 901.185.186-3  
CARRERA 2 58-35 SANTA ANA, Tunja,  
Boyacá, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

**NTC-ISO-IEC 17020:2012**

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

**19-OIN-043**

Fecha de publicación  
del Otorgamiento:

2019-10-09

Fecha de Renovación:

2022-10-09

Fecha de publicación  
última actualización:

2025-10-17

Fecha de vencimiento:

2027-10-08

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2025-12-29 17:24:35 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

**Director Ejecutivo**

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE SAS SIGLA: CDA PLAZA NORTE S.A.S.

19-OIN-043

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección		Campo de Inspección			Documento Normativo		
A		REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES			NTC 5375:2012		
Sede		Rango de Inspección			Capacidad de Inspección		
		Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE 1 CARRERA 2 58-35 - SANTA ANA, TUNJA, BOYACÁ	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	12	7
					Motocicleta 4T		
		LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	12	7
					Motocarro 4T		