

## ONAC ACREDITA A:

**CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR EL VIADUCTO S.A.S.**

**NIT. 901.222.191-1**  
**CARRERA 16 NRO. 9-70 SECTOR LA POPA,**  
**Dosquebradas,**  
**Risaralda, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

### **NTC-ISO-IEC 17020:2012**

**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN**

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 19-OIN-107

|  |            |
|--|------------|
| Fecha de publicación del Otorgamiento:     | 2020-10-23 |
| Fecha de Renovación:                       | 2023-10-23 |
| Fecha de publicación última actualización: | 2023-10-17 |
| Fecha de vencimiento:                      | 2028-10-22 |

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-12-26 09:59:53 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

  
Director Ejecutivo

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR EL VIADUCTO S.A.S.  
 19-OIN-107  
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

| Tipo de Organismo de Inspección   | Campo de Inspección   |               |                 |              | Documento Normativo     |                      |                     |
|---|---|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| A   | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |               |                 |              | NTC 5375:2012           |                      |                     |
| Sede  | Rango de Inspección   |               |                 |              | Capacidad de Inspección |                      |                     |
|   | Clase   | Tipo de línea | Cantidad líneas | No. de línea | Tipo de vehículo        | Instalada (por hora) | Efectiva (por hora) |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL VIADUCTO S.A.S.<br>CARRERA 16 NRO 9-70 SECTOR LA POPA, DOSQUEBRADAS, RISARALDA | D   | MIXTA         | 1               | 1            | Vehículo liviano        | 6                    | 6                   |
|   |   |               |                 |              | Pesado rígido           | 3                    | 3                   |
|   |   | MOTOCICLETAS  | 1               | 1            | Motocicleta 4T          | 12                   | 6                   |