



## **ONAC ACREDITA A:**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LEBRIJA S.A.S. SIGLA: CDA LEBRIJA S.A.S.

NIT. 901.028.963-8 CALLE 12 # 17 - 110 LOCAL 101 BARRIO MARIA PAZ, Lebrija, Santander, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

## NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE <u>REALIZAN LA INSPECCIÓN</u>

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

20-OIN-001

Fecha de publicación del Otorgamiento: 2020-05-06

Fecha de Renovación: 2023-05-06

Fecha de publicación última actualización: 2025-10-17

Fecha de vencimiento: 2028-05-05

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2025-11-06 12:29:46 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba),

**Director Ejecutivo** 



## **ANEXO DEL CERTIFICADO**

## CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LEBRIJA S.A.S. SIGLA: CDA LEBRIJA S.A.S. 20-OIN-001

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

| Tipo de Organismo de Inspección  | Campo de Inspección  |               |                 |              | Documento Normativo     |                      |                     |
|--|--|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| А  | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN<br>VEHÍCULOS AUTOMOTORES |               |                 |              | NTC 5375:2012           |                      |                     |
| Sede   | Rango de Inspección  |               |                 |              | Capacidad de Inspección |                      |                     |
|  | Clase  | Tipo de línea | Cantidad lineas | No. de línea | Tipo de vehículo        | Instalada (por hora) | Efectiva (por hora) |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br>LEBRIJA<br>CALLE 12 # 17 - 110 LOCAL 101 BARRIO MARÍA<br>PAZ, LEBRÍJA, SANTANDER | D  | MOTOCICLETAS  | 1               | 1            | Motocicleta 2T          | 12                   | 9                   |
|  |  |               |                 |              | Motocicleta 4T          |                      |                     |
|  |  | MIXTA         | 1               | 1            | Pesado rígido           | 4                    | 4                   |
|  |  |               |                 |              | Vehículo liviano        | - 8                  | 8                   |
|  |  |               |                 |              | Motocarro 4T            |                      |                     |

