

ONAC ACREDITA A:

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
LOS ROBLES S.A.S**

NIT. 901.278.645-2

**CL 42 1D 101 - Barrio sucre, Montería,
Córdoba, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

NTC-ISO-IEC 17020:2012

**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN**

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

21-CDA-031

Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2021-11-03

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación
última actualización:

2024-04-04

Fecha de vencimiento:

2024-11-02

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-08-31 23:26:48 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)


Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LOS ROBLES S.A.S
21-CDA-031
ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012
Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LOS ROBLES CALLE 42 N° 1D-101 BARRIO SUCRE Y CALLE 44 N° 1D - 58 BARRIO SUCRE, MONTERÍA, CÓRDOBA	B	LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	4	4
		MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	4	4