



## ONAC ACREDITA A:

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR  
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN S.A.S  
SIGLA: CDA NUESTRA SENORA DEL  
CARMEN S.A.S

NIT. 901.502.517-9  
Cr 31 Nro. 39 51 Interior 201, El Carmen de  
Viboral,  
Antioquia, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

### NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 21-CDA-083

Fecha de publicación  
del Otorgamiento:

2022-05-27

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación  
última actualización:

2024-09-25

Fecha de vencimiento:

2025-05-26

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-12-26 09:58:00 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

  
Director Ejecutivo

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN S.A.S SIGLA: CDA NUESTRA SENORA DEL CARMEN S.A.S

21-CDA-083

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

| Tipo de Organismo de Inspección   | Campo de Inspección  |               |                 |              | Documento Normativo     |                      |                     |
|---|--|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| A   | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES<br>EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |               |                 |              | NTC 5375:2012           |                      |                     |
| Sede  | Rango de Inspección  |               |                 |              | Capacidad de Inspección |                      |                     |
|   | Clase  | Tipo de línea | Cantidad líneas | No. de línea | Tipo de vehículo        | Instalada (por hora) | Efectiva (por hora) |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR<br>NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN<br>CR 31 NRO. 39 51 IN 201, EL CARMEN DE<br>VIBORAL, ANTIOQUIA | A  | MOTOCICLETAS  | 1               | 1            | Motocicleta 4T          | 6                    | 5                   |