

ONAC ACREDITA A:

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
VALLE DE PUBENZA SAS - CDA VALLE DE
PUBENZA SAS**

**NIT. 901.407.655-0
TV 9 NRO.49 N - 54, Popayán,
Cauca, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

NTC-ISO-IEC 17020:2012

**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN**

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

22-CDA-051

Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2022-11-29

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación
última actualización:

2024-04-22

Fecha de vencimiento:

2025-11-28

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-08-31 23:11:38 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)


Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR VALLE DE PUBENZA SAS - CDA VALLE DE PUBENZA SAS

22-CDA-051

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

| Tipo de Organismo de Inspección | Campo de Inspección | | | | Documento Normativo | | |
|--|---|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| A | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | | | NTC 5375:2012 | | |
| Sede | Rango de Inspección | | | | Capacidad de Inspección | | |
| | Clase | Tipo de línea | Cantidad líneas | No. de línea | Tipo de vehículo | Instalada (por hora) | Efectiva (por hora) |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ VALLE DE PUBENZA SAS TV 9 NRO. 49N 54, POPAYÁN, CAUCA | B | MOTOCICLETAS | 1 | 1 | Motocicleta 4T | 5 | 5 |
| | | LIVIANOS | 1 | 1 | Vehículo liviano | 3 | 3 |