

ONAC ACREDITA A:

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
MOTO UVA S.A.S. SIGLA: CDA-MOTO UVA
S.A.S**

**NIT. 901.369.419-5
CR 14 15 46, BARRIO BELEN, La Unión,
Valle del Cauca, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

NTC-ISO-IEC 17020:2012

**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN**

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

22-CDA-058

Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2023-01-02

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación
última actualización:

2024-06-26

Fecha de vencimiento:

2026-01-01

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-07-18 10:18:01 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)


Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTO UVA S.A.S. SIGLA: CDA-MOTO UVA S.A.S

22-CDA-058

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA-MOTO UVA S.A.S. CR 14 15 46 – BARRIO BELÉN, LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA	A	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	5	4