



ONAC ACREDITA A:

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y VERIFICACION
AMBIENTAL NUESTRO CARTAGO S.A.S.

NIT. 901.469.752-2

CL 26 1 A 03 MZ A CA 01 - Urbanización la
campaña, Cartago,
Valle del Cauca, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la
Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos
especificados en la norma:

NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el
anexo de este certificado, identificado con el código:

23-CDA-040

Fecha de publicación
del Otorgamiento:

2023-12-07

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación
última actualización:

Fecha de vencimiento:

2026-12-06

La vigencia de este certificado puede
ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2024-07-21 17:49:16 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)


Director Ejecutivo

ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y VERIFICACION AMBIENTAL NUESTRO CARTAGO S.A.S.
23-CDA-040

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

| Tipo de Organismo de Inspección | Campo de Inspección | | | | Documento Normativo | | |
|---|--|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| A | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | | | NTC 5375:2012 | | |
| Sede | Rango de Inspección | | | | Capacidad de Inspección | | |
| | Clase | Tipo de línea | Cantidad líneas | No. de línea | Tipo de vehículo | Instalada (por hora) | Efectiva (por hora) |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO Y VERIFICACION AMBIENTAL NUESTRO CARTAGO SAS CL 26 1 A 03 MZ A CA 01 - Urbanización la campiña, CARTAGO, VALLE DEL CAUCA | A | MOTOCICLETAS | 1 | 1 | Motocicleta 4T | 8 | 8 |
| | | | | | Motocicleta 2T | | |