



### **ONAC ACREDITA A:**

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR COLOMBIA MOTOS SAS- SIGLA CDA COLOMBIA MOTOS

NIT. 901.660.978-7 Cr 30 Bis # 5-16 Lc 1 - Lc 2 - Lc 3, Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

#### NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE <u>REALIZAN LA INSPECCIÓN</u>

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

23-CDA-044

Fecha de publicación del Otorgamiento: 2024-02-07

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación última actualización: 2025-06-18

Fecha de vencimiento: 2027-02-06

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR



**Certificado descargado el 2025-11-19 04:50:20** (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

**Director Ejecutivo (E)** 



# **ANEXO DEL CERTIFICADO**

#### CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR COLOMBIA MOTOS SAS- SIGLA CDA COLOMBIA MOTOS , 23-CDA-044

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección		Campo de Ir	ıspección	Documento Normativo			
А	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad lineas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA COLOMBIA MOTOS CRA 30							
CR 30 BIS # 5-16 LC 1 - LC 2 - LC 3, BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.	А	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	6	4





# **ANEXO DEL CERTIFICADO**

### CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR COLOMBIA MOTOS SAS- SIGLA CDA COLOMBIA MOTOS , 23-CDA-044

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

#### Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección		Campo de li	nspección	Documento Normativo			
А	REVISIÓN TÉG	CNICO MECÁNICA Y DE VEHÍCULOS AU		NTC 5375:2012			
Sede		Rango de Ir	spección	Capacidad de Inspección			
	Clase	Tipo de línea	Cantidad lineas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
CDA COLOMBIA MOTOS FONTIBÓN CARRERA 99 20 C 63, BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.	А	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 4T	7	4

