

## ONAC ACREDITA A:

C.D.A. CERTIGASES PLAZA S.A.S

NIT. 901.375.181-2

ANILLO VIAL ORIENTAL 13 70 CC JARDIN  
PLAZA UNIDAD COMERCIAL 7, FUERA DEL  
MUNICIPIO DE CUCUTA, Cúcuta,  
Norte de Santander, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

### NTC-ISO-IEC 17020:2012

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

# 24-CDA-033

Fecha de publicación  
del Otorgamiento:

2024-10-18

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación  
última actualización:

Fecha de vencimiento:

2027-10-17

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2025-07-30 18:55:03 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)



Director Ejecutivo

## ANEXO DEL CERTIFICADO

C.D.A. CERTIGASES PLAZA S.A.S  
 24-CDA-033  
 ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012  
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo		
A	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES				NTC 5375:2012		
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección		
	Clase	Tipo de línea	Cantidad líneas	No. de línea	Tipo de vehículo	Instalada (por hora)	Efectiva (por hora)
C.D.A. CERTIGASES PLAZA ANILLO VIAL ORIENTAL #13-70 CENTRO COMERCIAL JARDÍN PLAZA UNIDAD COMERCIAL, CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	B	MOTOCICLETAS	1	1	Motocicleta 2T	12	10
					Motocicleta 4T		
	LIVIANOS	1	1	Vehículo liviano	11	5	
				Motocarro 4T			