

**ONAC ACREDITA A:**

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR  
SEVILLA S.A.S.**

**NIT. 901.913.943-7  
AV. 7 NRO. 1BN - 60 - Sevilla, Cúcuta,  
Norte de Santander, Colombia**

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

**NTC-ISO-IEC 17020:2012**

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE ORGANISMOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

**25-CDA-033**

Fecha de publicación  
del Otorgamiento:

2025-12-10

Fecha de Renovación:

Fecha de publicación  
última actualización:

2028-12-09

Fecha de vencimiento:

La vigencia de este certificado puede ser verificada en [onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo](https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo) o escaneando el código QR



Certificado descargado el 2026-01-09 21:21:43 (copia no controlada, para verificar la validez del certificado por favor ingresar al código QR arriba)

**Director Ejecutivo**

## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEVILLA S.A.S.

25-CDA-033

ACREDITACIÓN NTC-ISO-IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

| Tipo de Organismo de Inspección  |   | Campo de Inspección   |               |                 | Documento Normativo     |                  |                      |
|--|---|---|---------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| A  |   | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |               |                 | NTC 5375:2012           |                  |                      |
| Sede   |   | Rango de Inspección   |               |                 | Capacidad de Inspección |                  |                      |
|  |   | Clase   | Tipo de línea | Cantidad líneas | No. de línea            | Tipo de vehículo | Instalada (por hora) |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR<br>SEVILLA<br>AV. 7 NRO. 1BN - 60 - SEVILLA, CÚCUTA,<br>NORTE DE SANTANDER | B | MOTOCICLETAS  | 1             | 1               | Motocicleta 2T          | 4                | 4                    |
|  |   |   |               |                 | Motocicleta 4T          |                  |                      |
|  |   | LIVIANOS  | 1             | 1               | Vehículo liviano        | 3                | 3                    |
|  |   |   |               |                 | Motocarro 4T            |                  |                      |